



उत्तररेलवे

कार्यालय वरि. म. वि. अभि./परि./दिल्ली

Email: srdeersodli@gmail.com

No. 230/Elect/RSO/Safety Drive/2025

मण्डलरेलप्रबंधककार्यालय

स्टेटएंड्रीड, उत्तररेलवे, नईदिल्ली

दिनांक: 29.01.2025

सभी मुख्य लोको निरीक्षक,

समस्त वरिष्ठ चालक दल नियंत्रक/ लॉबी,

जाखल, जीद, रोहतक, शकूरबस्ती, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली, आनंद विहार, नया खुर्जा

गाजियाबाद, मेरठशहर, पानीपत, नईदिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, तुगलकाबाद, पलवल, गढ़ी हरसर

संरक्षा अभियान-RSOSD-02/2025

विषय: दिनांक 02.11.24 को JHS div/NCR के ललितपुर स्टेशन पर हुए SPAD के संबंध में ।

संदर्भ) : Dy. CEE/OP No. Traction/40/RS/1/30/Safety/Instruction/3011 dated 24.01.25.

उपरोक्त के संदर्भ में, एक सुरक्षा अभियान तत्काल एक महीने के लिए शुरू किया जाना है, जिसमें दिनांक 02.11.24 को JHS div/NCR के ललितपुर स्टेशन पर हुए SPAD मामले पर रेलवे बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष जोर दिए हैं । जोकि इस प्रकार हैं:-

1. Single yellow सिगनल को पास करते समय ALP का हाथ RS वाल्व पर रहने की सुनिश्चितता करना ।
2. फुटप्लेट के LP/ALPs की ड्राइविंग तकनीक खासकर की ब्रकिंग तकनीक से सम्बंधित की जाँच करना ।

अतः सभी मुख्य लोको निरीक्षकों को निर्देश दिये जाते हैं कि फुटप्लेट के दौरान अम्बुश चैक करें तथा अपने नामित व गैर नामित रनिंग स्टाफ को उक्त ड्राइव के अंतर्गत सभी मदों पर गहनता से काउंसिल करे एवं ड्राइव की रिपोर्ट 22.02.25 को मण्डल कार्यालय में या CLI Whatsapp पर भेजें ।

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/परिचालन/दिल्ली

प्रतिलिपि:

- PS to DRM for kind information of DRM please.
- CELE/NR, CRSE/Fr./NR, NDBH.
- ADRM/OP.
- Sr.DSO/DLI.
- DEE/RSO/DLI & ADEE/RSO/DLI.
- Principal ETC/ GZB, Principal DTC/TKD, Principal RSTC/Shakurbasti.
- CLI/BTC/TKD, CTC/NDLS Control.

NORTHERN RAILWAY

**Head Quarter Office,
Baroda House,
New Delhi.
Date: 24.01.2025**

No. Traction/40/RS/1/30/Safety/Instructions/3011

**Sr. DEE/RSO,
FZR, DLI, UMB, MB & LKO**

Sub: SPAD at Lalitpur on JHS div/NCR on 02.11.2024

Ref: Rly BD letter no.2024/Elect.(TRS)/138/1/(Bd Mtg)/dt.03.01.2025

A Meeting at Rly Board was held on 02.11.2024. During reviewing of SPAD case at Lalitpur on JHS division of NCR on 02.11.2024 was discussed and following instructions issued by Rly Board are:

- a) Intensive training to be given and monitoring to be done to ensure ALPS keep hand on RS Valve while passing signal on single Yellow.
- b) The driving technique of LP/ALP especially braking technique needs to be monitored.

In view of above, divisions are advised to ensure the above instructions (a) & (b) and action taken to be advised to this office for further submission to Rly Board.

**Digitally Signed by Kamal
Kant Rastogi
Date: 24.01.2025 18:05:04
Reason: Approved**

Copy to: PCEE/NR for kind information please