



उत्तर रेलवे

कार्यालय वरि. म. वि. अभि./परि./दिल्ली

Email: srdeersodli@gmail.com

No. 230/Elect/RSO/Safety Drive/2024

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय
स्टेट पंटी रोड, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

दिनांक: 06.11.2024

सभी मुख्य लोको निरीक्षक,

समस्त वरिष्ठ चालक दल नियंत्रक/ लॉबी,

जाखल, जींद, रोहतक, शकूरबस्ती, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली, आनंद विहार, नया खुर्जा
गाजियाबाद, मेरठ शहर, पानीपत, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, तुगलकाबाद, पलवल, गढ़ी हरसर

संरक्षा अभियान- RSO SD-41/2024

विषय: लोकोमोटिव में निर्धारित संख्या में लकड़ी के गुटके होना सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान ।

संदर्भ: (i). DY. CEE/OP letter no. 147-Elect/TRS/6/2 dated 05.11.2024

(ii). SR 4.19/4 of Northern Railway G&SR

उपर्युक्त के संदर्भ में, 14 दिनों के लिए तत्काल एक अभियान चलाया जाये, जिसमें चालक दल को लोकोमोटिव का कार्यभार संभालते समय यह जांच करनी है कि लोको में कम से कम 04 लकड़ी के गुटके उपलब्ध हैं। इसके बाद, यह निर्णय लिया गया है कि लोकोमोटिव में निर्धारित मात्रा में लकड़ी के गुटके मौजूद होने पर ही ट्रेन को originating स्टेशन से चलाया जाएगा । इस संबंध में निम्नलिखित पहलुओं को सुनिश्चित किया जाना है।

- 1) Originating स्टेशन पर लकड़ी के गुटके की आवश्यक व्यवस्था की जाये ।
- 2) सभी रनिंग स्टाफ (LP, LPS और ALP) को CLI द्वारा परामर्श दिया जाये और उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक (Surprise) जांच निरीक्षण किया जाये ।

सभी लोको निरीक्षक/ वरिष्ठ चालक दल नियंत्रक द्वारा तुरन्त प्रभाव से दो सप्ताह का एक विशेष संरक्षा अभियान 06.11.2024 से 19.11.2024 तक चलाया जाये, जिसमें जरूरी एंबुश/सर्प्राइज़ चेक व गहन परामर्श दिया जाये एवं ड्राइव की पूर्ण रिपोर्ट 20.11.2024 को मण्डल कार्यालय में या CLI Whatsapp पर दिये गए प्रारूप में प्रस्तुत कराये ।

लोकोमोटिव में पाये गए लकड़ी के गुटको की संख्या						
दिनांक	स्टेशन/यार्ड जहाँ जाँच की गयी	लोको संख्या	शेड/ज़ोन	लोको का प्रकार	लोको में पाये गए गुटको की संख्या	टिप्पणियाँ

अजय 06/11/24
वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/परिचालन/दिल्ली

Copy to: For kind information please.

- PS to DRM for kind information of DRM please.
- CEE/OP, NDBH.
- ADRM/OP/DLI, Sr. DSO/DLI.
- DEE/RSO & ADEE/RSO: For Necessary action please
- Principal ETC/GZB, Principal DTC/TKD, Principal RSTC/ Shakurbasti.
- CLI/BTC/TKD, CTC/NDLS Control

Northern Railway

Headquarters Office,
Baroda House,
New Delhi- 110001.

NRHQ Special Drive no. 09
No.147-Elect/TRS/6/2

Dated: 05.11.2024

**Sr. Divnl. Elect. Engineer/ RSO,
Northern Railway,
D.R.M. Office,
NDLS, FZR, LKO, MB & UMB,**

**Sub: Special drive to ensure prescribed number of wooden wedges in Locomotives.
Ref: SR 4.19/4 of Northern Railway G & SR.**

In reference to above, a drive should be launched immediately for 15 days in which the crew should check that at least 04 wooden wedges are available while taking over charge of the locomotive. Henceforth, it has been decided that the train should be run from the originating station only when the prescribed quantity of wooden wedges are present in the locomotives. In this regard the following aspects are to be ensured by the divisions.

- 1) Necessary arrangements of wooden wedges are to be made at the originating station.
- 2) All running staff (LP, LPS & ALP) are to be counseled by CLIs and surprise checks/ inspections should be conducted to ensure compliance with the above instructions.

The outcome of the drive, bringing out systematic deficiencies and action taken report is to be submitted to this office by 21.11.2024 in the format shown below;

No. of Wooden Wedge Found in locomotives							
Date	Division	Stn./Yard where checking done	Loco No.	Owner Shed/Zone	Type of loco	No. of Wooden Wedge found in Loco	Remarks


(Kamal Kant Bhatnagar)
Dy.CEE/OP

for Pr. Chief Electrical Engineer

Copy to:

- 1) PCEE/NR: for kind information please.
- 2) PCSO/NR: for kind information please.
- 3) CEE/Operations: for kind information please.