

सावधान !! सावधान !! सावधान !!

दिनांक 09.01.25 को **LDW** स्टेशन पर डाऊन होम-सिग्नल ऑन की हालत में पास कर जाना

- दिनांक 03.12.24 को एक ग्रीन-नोटिस जारी किया गया, जिसमें दिनांक 1.1.2025 से लाडोवाल (LDW) स्टेशन पर एन.आई. कार्य के बारे में जानकारी दी गई थी।
- दिनांक 08.1.25 को 18.00 बजे एन.आई. का फिटनेस दिया गया।
- एन.आई. कार्य होने के पश्चात लाडोवाल स्टेशन (LDW) के सिग्नलों की लोकेशन बदल गयी थी।
- एफ.एस.डी में नये सिग्नलों की मैपिंग नहीं थी।
- जालन्धर लुधियाना सेक्शन में घना कोहरा था।
- डिस्टेंट-कम-गेट-सिग्नल से होम-सिग्नल के बीच की दूरी 1015 मीटर थी। डिस्टेंट-कम-गेट-सिग्नल को लोको पायलट ने एक पीला अवस्था में पास किया तथा होम-सिग्नल नं. 40 को 15 KMPH की गति से ऑन की हालत में पास करके 22 मीटर आगे जाकर खड़े हुए।

इस घटना से यह प्रतीत होता है कि लोको-पायलट /सहायक लोको-पायलट ने अति-सतर्कता नहीं बरती, जिससे यह SPAD हो गया।